



キョウドー工事でも誘導員さんを使っての工事が多いかと思えます。
 今回の災害は誘導員さんの業務 = 誘導の仕事以外のことを行った所にあります。
 誘導員さんをお願いする時は朝礼等で業務範囲を明確にして担当のこと以外は
 行わないようお願いして下さい。

キョウドー協力会事務局

災害・事故報告書		分類 番号	2026 - ⑧
概要	誘導員が照明点灯のため移動中にピットへ転落し受傷		
発生区分	<input checked="" type="checkbox"/> 重大災害(死亡災害) <input type="checkbox"/> 障害災害(見込みを含む) <input checked="" type="checkbox"/> 休業災害 <input type="checkbox"/> 不休災害 <input type="checkbox"/> 休業疾病 <input type="checkbox"/> 不休疾病 <input type="checkbox"/> ヒヤリ <input type="checkbox"/> 火災・ボヤ <input type="checkbox"/> 器物破損 <input type="checkbox"/> その他 ()	災害等の区分	
重点区分	<input type="checkbox"/> 墜転落 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 挟まれ・巻き込まれ <input type="checkbox"/> 重量物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> 火災・高熱物 <input type="checkbox"/> 酸欠、急性中毒 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ()		
発生日時	2026年4月16日 7時45分頃	経験年数	6年7ヶ月
場所		年齢	58歳 (性別: 男性)
会社		傷病名	頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、左血気胸、肺挫傷、肋骨骨折、他
発生時の作業内容	照明のスイッチをONにしようと歩行帯を移動	休業見込	未定(1週間入院見込み)
		治療見込	未定
<p>【発生状況】(仕入先関係災害報告書より抜粋)</p> <p>▼07:45 朝礼前に誘導員が照明をつけるため、作業区画内工事エリアのコードリールに近づいた際、深さ1850mmのピット内に転落した。(ピット蓋があると思い込んでいた)その後、自力で地上に戻り、AM8:00からの朝礼に参加し作業責任者へピット内に転落したことを報告し、病院へ移送された。</p> <p><補足></p> <p>① 4月14日(火) 16:00: クーラントピット壁撤去作業に伴い照明用コードリール手前にあったピット蓋が撤去され開口部となったが簡易表示のみで適切な転落防止措置がとられなかった。尚、4月15日(水)は全休日</p> <p>② 工期:3月21日~6月30日</p> <p>③ 照明の点灯は決められてなく誘導員が積極的に行っていた。(朝礼前に作業区画内に入り操作しようとしてしまった)</p> <p>【事務局からの連絡とお願い】</p> <p>① ピット等で墜落の危険を及ぼす箇所には、囲い、手すり、覆い等の設備を設けることをお願いします。</p> <p>② 工事責任者は作業の進捗を作業責任者に確認し、翌日の作業の準備、段取りを指示ください。</p> <p>③ 昨年から誘導員の災害が多発しており、誘導員の作業行動におけるリスクも把握し適切な対応をお願いします。</p>		 <p>平面図</p>  <p>簡易表示ポール 状況写真 照明用コードリール</p>	
<p>【元請・発生会社の再発防止対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ リスクの変化に注視した上で作業完了時に作責が作業員に現場全体の点検・危険ポイントの周知と教育を行う ・ 変化点があった際にリスク低減が図れる仮設計画見直しを行う ・ 仮設の手摺・巾木・外れ・緩み、開口部有無を確認し処置する ・ 誘導員が誘導以外を行わない教育を協力会社が実施する様依頼する ・ 朝礼前に作業区画内への立ち入り(準備作業)を行わない事の周知・教育を行う 			