

【他社災害事例】

シートシャッター修理中に脚立から転落《休業》

- 1. 日 時 2020年8月
- 2. 場 所 A社 本社工場
- 3. 受 傷 者 (元請)→(1次)→(2次)→(3次) 男性
- 4. 程 度 左頬骨折(頭部ダメージを考慮し2~3日入院安静)
- 5. 発生状況

- ①受傷者はシートシャッターの巻き上げ不具合を処置後
- ②脚立に昇ってシャッターの巻き上げ状態の最終動作確認を実施中、
- ③脚立をパレットの上に立てていた為、脚立の足がパレットの穴に入り込み
- ④脚立が傾き、約1.7m転落して顔面を強打した




(シャッターの動作確認の状態) (脚立の片側をパレット上に置いていた)

6 協力会からの お願い事項

(作業責任者 ・ 工事責任者)	
反省点	対策事項
・不安定な樹脂パレットの上に脚立を設置した。	・脚立は安定した面に設置していることを現地で確認・指導する。 ・作業スペースが狭い場合、事前に客先と調整し、安全に作業できるスペースを確保する

望ましい脚立の使い方

- 身を乗り出して作業しない
- 天板に乗らない
- 反動を伴う作業では片側に乗る
- 脚立を背にして降りない
- 昇降時には手を空けておく



力が掛かる方向
 ※体の重心が反対側の脚方向に掛かるように構えて使用する