

## ①重大災害

<災害内容>



発 生 日：2020年8月3日（月）

発生場所：グループ会社構内 塗装工程

概 要：塗装粕池の点検口から、粕池泡立ち確認を行っていたところ、何らかの理由により、粕池内に転落した。

補 足：・点検口寸法:600×650(mm)  
・槽の高さ：3550mm(点検口から槽の底)

### 問題点

- ・早朝に一人で入場し確認作業を実施
- ・安全帯 未着用
- ・グループ会社は当日の作業時間を把握せず（そのため発見が遅れた）

上記問題点を踏まえ、夏期連休においては、下記を徹底いただくよう、お願いいたします。

### 工 事 仕 入 先 様

- 作業責任者は、  
「**作業の方がどこでどのような作業を行っているか**」  
確実に把握いただき、**こまめな声掛け**を実施してください

### 納 品 業 者 様

- 特に、**STOP6に係る作業、立入禁止エリア内での作業**  
については、作業開始前にトヨタ担当者へ**ご連絡**ください。  
その上で、**適切な安全対策を実施**願います。