


災害・事故報告書		分類 番号			
概要	<その他>グラインダーで溶接部を除去する際、砥石が欠け足に当たった				
発生 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 構内工事作業(会員会社) <部会(元請)> _____ <input type="checkbox"/> 構内委託作業(会員会社) <部会(元請)> _____ 部会 <input type="checkbox"/> 関連会社 <input type="checkbox"/> その他 (_____)	災害等 の 区分	<input type="checkbox"/> 重大災害(死亡災害) <input type="checkbox"/> 障害災害(見込みを含む) <input type="checkbox"/> 休業災害 <input checked="" type="checkbox"/> 不休災害 <input type="checkbox"/> 休業疾病 <input type="checkbox"/> 不休疾病 <input type="checkbox"/> ヒヤリ <input type="checkbox"/> 火災・ボヤ <input type="checkbox"/> 器物破損 <input type="checkbox"/> その他 (_____)		
重点 区分	<input type="checkbox"/> 墜転落 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 挟まれ・巻き込まれ <input type="checkbox"/> 重量物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> 火災・高熱物 <input type="checkbox"/> 酸欠、急性中毒 <input checked="" type="checkbox"/> その他				
発生日時	2020 年 12 月 13 日 13 時 40 分頃		経験年数	16 年 9 ヶ月	
場 所	鑄造工場		年 齢	34 歳 (性別: 男)	
会 社			受傷者	傷病名	左大腿部切創
発生時の 作業内容	流用設備部品の取外し		休業見込	なし	
			治療見込	10日	
【発生状況】 (仕入先関係災害報告書より抜粋) ▼ 受傷者は、保持炉の炉蓋を交換後、既設品に付いていたブラケットを流用するため外す指示を受けた。 ▼ グラインダーで溶接4ヶ所の内、3ヶ所を除去し終え、最後の4ヶ所目を除去していた際、ディスクが欠け左大腿部に当たった。 <補足> ・ 溶接ビードの一部を切断しようと、切断用砥石(直径100mm、厚さ1mm)を使用した。 ・ 足の位置を変えずに作業し、4ヶ所目では砥石の当たる角度が変わった。			【略図・写真】 		
【協会事務局からの連絡とお願い】 ○ 道具の選定は強度・能力の余裕をみてください。 経験だけに頼らず、知識を向上する取り組みをお願いします。 ○ 工具使用に際し、正しい角度を保てる姿勢で行うようお願いします。					