

災害・事故報告書

分類
番号

22

-

29

概要

鉄筋配筋作業の移動中に転倒し足首を骨折

| | | | |
|------|--|---|--|
| 発生区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 構内工事作業(会員会社) <部会(元請)> _____ | 災害等の区分 | <input type="checkbox"/> 重大災害(死亡災害) |
| | <input type="checkbox"/> 構内委託作業(会員会社) <部会(元請)> _____ 部会 | | <input type="checkbox"/> 障害災害(見込みを含む) |
| 重点区分 | <input type="checkbox"/> 関連会社 | | <input checked="" type="checkbox"/> 休業災害 |
| | <input type="checkbox"/> その他 (_____) | | <input type="checkbox"/> 不休災害 |
| 重点区分 | <input type="checkbox"/> 墜転落 | <input type="checkbox"/> 車両 | <input type="checkbox"/> 休業疾病 |
| | <input type="checkbox"/> 感電 | <input type="checkbox"/> 火災・高熱物 | <input type="checkbox"/> 不休疾病 |
| 重点区分 | <input type="checkbox"/> 挟まれ・巻き込まれ | <input type="checkbox"/> 酸欠、急性中毒 | <input type="checkbox"/> ヒヤリ |
| | <input type="checkbox"/> 重量物 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 火災・ボヤ |
| | | | <input type="checkbox"/> 器物破損 |
| | | | <input type="checkbox"/> その他 (_____) |

| | | | |
|----------|----------------------------|------|--------------|
| 発生日時 | 2022 年 12 月 15 日 11 時 0 分頃 | 経験年数 | 9 年 0 ヶ月 |
| 場所 | | 年齢 | 47 歳 (性別: 男) |
| 会社 | 元請会社: T社 (元方会社: _____) | 受傷者 | 傷病名 |
| | 被災された会社 F社 (2 次) | | |
| 発生時の作業内容 | 3階床スラブ、鉄筋配筋作業 | 休業見込 | 手術予定 |
| | | 治療見込 | 4W |

【発生状況】 (仕入先関係災害報告書より抜粋)

▼ 8:00 朝礼・KYミーティング後、3階スラブ配筋作業を開始

▼ 11:00 頃 材料を取りに移動中、フラットデッキ上で転倒し、多少痛みを感じていたものの作業を継続

▼ 11:50 頃 休憩所に戻った後、痛みが強くなり作業責任者へ報告し病院を受診

- 【補足】
- ① 受傷者は、明確な原因がわからないが、寒さによる身体の硬直があったとのこと(手には何も持っていない)
 - ② 特に急いでいることはなく計画通りの作業
 - ③ デッキ上は鉄筋を敷きこむ前の何も無い状態
 - ④ 履物は短靴の安全靴で溝は滑りやすい状態ではなかった

後面からみた右足



床スラブ・フラットデッキ(鋼製型枠材)



【協会の事務局からの連絡とお願い】

・本年22件目の災害となります。内、作業中の移動(歩行)による災害が4件となりました。

作業を伴わない単純歩行災害を加えると9件が歩行関連災害になり、6件が休業に至っております。(全体業災害:10件)

歩行災害は休業になる率も高く、寒さも厳しくなるこの時期、いま一度「ポケットに手を入れない」「ながら歩行はしない」等トヨタ歩行災害防止5KPI「ポ・ケ・手・な・し」等の遵守を朝礼等でお伝えください。

また、朝露や凍結等で路面が滑りやすくなることも考慮した作業管理と声掛けをお願いします。